

LUGAR DE TRABAJO:		SALA DE CÁLCULO - CENTRO DE PROCESADO DE DATOS				REFERENCIA	531bdcf8-0f89-47f5-afc4-5b37541483de_20250124_124400_Victor Ivan_Barrenechea_Ante
RIESGO 39: Otros riesgos							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad	A	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	LD					
Ausencia o deficiente señalización de riesgos y EPIs en la puerta de acceso					RD 485/1997	P	Sustituir las señales existentes por otras reglamentarias, tras actualizar los riesgos del lugar y las actividades que en este espacio se desarrollan, dedicar los recursos disponibles según las necesidades específicas derivadas de la evaluación. Incluir Señal de uso de guantes de protección contra riesgos mecánicos (UNE-EN 388).

LABORATORIO MÚLTIPLE: AGATA, ANTARES, KM3 Y ESPECTRASENSE IMAGING

LUGAR DE TRABAJO	LABORATORIO MÚLTIPLE: AGATA, ANTARES, KM3 Y ESPECTRASENSE IMAGING
Descripción	
<p>Despacho múltiple de la 1ª planta compartido entre personal de varios proyectos de investigación, nº de laboratorio 07-06-P1-043. Entre las actividades que se desarrollan, están; diseño de placas, testeo con fuente de luz Láser sintonizable de fibra de vidrio, soldadura con estaño, etc</p> <p>En la actualidad, la mitad del espacio del laboratorio está sin ocupación aparente, ya que depende de los proyectos de cada departamento o grupo de trabajo..</p>	

Probabilidad

B: Baja M: Media A: Alta

LD: Ligeramente dañino D: Dañino ED: Extremadamente dañino

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración del Riesgo

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

LUGAR DE TRABAJO:	LABORATORIO MÚLTIPLE: AGATA, ANTARES, KM3 Y ESPECTRASENSE IMAGING					REFERENCIA	f52024b8-71b9-4340-97a4-a3fe73c18b95_20250124_124400_Victor Ivan_Barrenechea_Ante
RIESGO 2: Caídas de personas en el mismo nivel							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad	M	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	LD					
Zonas de paso					RD 486/1997	C	Cubrir el cableado de los equipos con canaletas.

LUGAR DE TRABAJO:	LABORATORIO MÚLTIPLE: AGATA, ANTARES, KM3 Y ESPECTRASENSE IMAGING					REFERENCIA	f52024b8-71b9-4340-97a4-a3fe73c18b95_20250124_124400_Victor Ivan_Barrenechea_Ante
RIESGO 26: Exposición a radiaciones							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Radiación Láser > Uso de equipo electrónico, de fuente de luz Láser sintonizable.					RD 486/2010, RD 485/1997	C	Señalar la zona de riesgo con el pictograma para radiación láser.
					Ley 31/1995	P	Señalización y uso de gafas de protección láser, con marcado CE y certificadas EN207/EN208 para láseres en el visible violetas, azules, verdes, amarillos, naranjas y rojos (400-700nm).

LUGAR DE TRABAJO:	LABORATORIO MÚLTIPLE: AGATA, ANTARES, KM3 Y ESPECTRASENSE IMAGING					REFERENCIA	f52024b8-71b9-4340-97a4-a3fe73c18b95_20250124_124400_Victor Ivan_Barrenechea_Ante
RIESGO 31: Fatiga por uso de PVD							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Fatiga física por las condiciones de las sillas					RD 488/1997	C	Dotar de asientos estables, que proporcionen libertad de movimiento, postura confortable, con altura regulable, y con respaldo reclinable y ajustable en altura.

Probabilidad **Consecuencia**
B: Baja **M:** Media **A:** Alta **LD:** Ligeramente dañino **D:** Dañino **ED:** Extremadamente dañino
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

(VR) Valoración del Riesgo
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable
(D.N.) Disposición normativa